

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 244

Акт  
осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

№ 1

от 19.05.2025 г.

Владелец Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 244

Адрес город Ульяновск, бульвар Киевский, д. 20а

Характеристика поверхности спортивной площадки:

Спортивная площадка находится на территории МБДОУ № 244, справой стороны от центрального входа на территории учреждения, состоит из 2х условных участков: спортивной и баскетбольной площадки. Спортивная площадка – поверхность состоит из мелкой гальки и песка, по краю- асфальтная дорожка, в конце площадки яма с песком для прыжков. Баскетбольная площадка- с резиновым покрытием.

Перечень оборудования:

На территории спортивной площадки располагается следующее оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Гимнастическая стенка	Установлена устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
2	Турник разно уровневый	Установлен устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не	Не обнаружен	-	-

		обнаружено			
3	Бревно гимнастическое	Установлено устойчиво, конструкция железная с деревянной поверхностью, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
4	Шагоход	Установлен устойчиво, конструкция железная с частями из дерева, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
5	Баскетбольный шт. шит-2	Установлена устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
6	Стенка для метания-2 шт.	Установлена устойчиво, конструкция железная с частями из дерева, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
7	Футбольные шт. ворота-2	Установлены устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
8	Змейка	Установлена устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской,	Не обнаружен	-	-

		повреждений не обнаружено			
9	Лабиринт	Установлен устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-
10	Лазелка «Переправа»	Установлена устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено	Не обнаружен	-	-

Проведённый осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ № 244



Е.В. Олейникова

Члены комиссии:

Зам. зав. по АХР

*Шолохова*

О.Н. Шолохова

Инструктор по ФК

*Бельская*

Е.В. Бельская

Зам. зав. по УВР

*Новопольцева*

В.Г. Новопольцева